


2. Станки сверлильно-расточной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ИВАНОВСКИЙ ЗАВОД РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

**ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК С ПРЕДНАБОРОМ
И ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КООРДИНАТ****Модель 2622ВФ-1**

Предназначен для обработки корпусных деталей. На станке можно производить сверление, зенкерование, растачивание точных отверстий, связанных между собой точными координатами, а также фрезерование торцов и нарезание резьб подачей шпинделя.

Точность обработки изделий на станке:
некруглость отверстия диаметром 150 мм, расточенного реццом, закрепленным в шпинделе, 0,02 мм;
ненцилиндричность отверстия диаметром 150 мм 0,02 мм на длине 200 мм и 0,03 мм на длине 300 мм;

непараллельность осей отверстий на образцах, растачиваемых при подаче шпинделя, 0,03 мм на длине 300 мм;

шероховатость обработанной поверхности $\nabla 6 - \nabla 7$.

Угол поворота стола через 90° отсчитывается при помощи оптического прибора с точностью 0,02 мм на радиусе 500 мм.

Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения.

Выдвижной расточный шпиндель с твердой азотированной поверхностью перемещается в стальных

закаленных направляющих втулках большой длины, что повышает его жесткость, виброустойчивость и обеспечивает длительное сохранение точности.

Широкий диапазон скоростей шпинделья позволяет обрабатывать детали из черных и цветных металлов на оптимальных режимах.

Управление основными рабочими органами станка осуществляется с центрального и вспомогательного пультов.

Станок имеет центральный ручной привод для тонких установочных перемещений шпинделья.

Величина и направление подачи регулируются с пульта включением электромагнитных муфт.

Обрабатываемая деталь устанавливается на поворотном столе.

На станке можно производить непрерывное фрезерование детали с обходом по прямолинейному контуру. Команды на обход контура даются при помощи отдельного переключателя, расположенного на пульте.

На переднем торце шпиндельной бабки может быть установлена плита для крепления съемных приспособлений.

Координатные перемещения шпиндельной бабки в вертикальном и стола в поперечном направлениях осуществляются при помощи системы позиционного управления с цифровой индикацией установленных координат.

Позиционная система управления станка — преднабор и цифровая индикация текущих координат обеспечивает автоматическую установку шпиндельной бабки в вертикальном и стола в поперечном направлениях на предварительно набранные, при помощи десятичных переключателей, координаты.

Система индикации позволяет производить визуальный контроль положений шпиндельной бабки и стола во всех режимах работы станка.

Позиционная система управления позволяет устанавливать желаемое начало отсчета координат («плавающий нуль» отсчета), что исключает необходимость пересчета размеров. Эта система позволяет также производить фрезерование на предварительно набранный размер.

Станок, оснащенный автоматической отсчетной системой, имеет следующие преимущества по сравнению с обычными станками:

автоматическую установку координат обрабатываемых отверстий с высокой точностью, не зависящей от квалификации рабочего;

качественную и производительную обработку деталей без изготовления специальной оснастки;

меньшее вспомогательное время за счет автоматической установки координат и исключения пересчета размеров благодаря «плавающему нулю» отсчета;

меньшую трудоемкость обработки за счет исключения во многих случаях операций разметки;

сокращенный по времени цикл обработки деталей.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Программное управление

Тип	УПУ-13М
Количество управляемых механизмов	2
Наибольшие перемещения по программе, мм	999,99
Дискретность задания, мм	0,01
Разрешающая способность системы, мм	0,01
Режим работы	Позиционирование, фрезерование, индикация
Ввод задания на перемещение механизма	Пять десятичных размеров предварительного набора на декадных переключателях на каждую координату
Датчики положения механизма	Сельсины, четырехступенчатые, с приводом от зубчатой рейки
Система отсчета	Цифровая, абсолютная замкнутая
Начало отсчета координат	«Плавающий нуль» во всем диапазоне
Конструкция системы	Модульная, диоднотранзисторная, импульсно-потенцициальная

Основные размеры

Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг	3000
Размеры встроенного поворотного стола (ширина×длина), мм	1120×1250
Продольное перемещение поворотного стола (при расположении пазов перпендикулярно оси шпинделья), мм	1120
Поперечное перемещение поворотного стола, мм	1000
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм	1000
Диаметр расточного шпинделья, мм	110

Механика станка

Количество скоростей вращения шпинделья	21
Скорость вращения шпинделья, об/мин	12,5—1250
Количество подач:	
шпинделья	30
шпиндельной бабки	30
стола	30
Подачи, мм/мин:	
шпинделья	2,2—1760
шпиндельной бабки	1,4—1110
стола	1,4—1110
Наибольший крутящий момент на инструменте, кгс·м	140


Привод, габарит и вес станка

Питающая электросеть:		Поворота стола:	
род тока	Переменный,	тип	AОЛС2-22-4-С-1
частота, гц	трехфазный	мощность, kвт	1,6
напряжение, в	50	число оборотов в минуту	1260
Род тока электропривода подач	Постоянный, от преобразователя	подач:	
	380 или 220	тип	ПБСТ-42
	36	мощность, kвт	1,9
Напряжение тока местного освещения, в	AK63-3МТ	число оборотов в минуту	1500—3600
Тип автомата на вводе	50	привода насоса смазки механизмов шпиндельной бабки:	
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а		тип	ДПТ-22-4-С-1
Электродвигатели:		мощность, kвт	0,5
привод главного движения:		число оборотов в минуту	1400
тип	AO2-61-4/2-С-1	насоса смазки:	
мощность, kвт	8,5/10	тип	AОЛ-11-4-С-1
число оборотов в минуту	1450/2800	мощность, kвт	0,12
привода ЭМУ:		число оборотов в минуту	1400
тип	AO2-41-2-С-2	Габарит станка (длина \times ширина \times высота), мм	5700 \times 3800 \times 3000
мощность, kвт	5,5	Вес станка с электрооборудованием, кг	12900
число оборотов в минуту	3000		


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Изделия и документация, входящие в комплект, и стоимость станка							
2Д73-7и ГОСТ 2839—62	Рукоятка Ключ для свечей Клин Ключ для регулировки подшипника	1 1 2 1	Конус Морзе 5—6	ГОСТ 11737—66	Фрезерная головка Вращающаяся опора люнета Планшайба съемная Резцодержатель к съемной планшайбе Резбонарезное устройство Сменные зубчатые колеса Плита для крепления сменных головок Руководство к съемной планшайбе Чертежи на отдельные узлы и детали (быстроизнашиваемые)	1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1	$z=57; 48; 42;$ $40(2); 36; 33;$ $30; 28; 27;$ $24; 21; 20(2);$ 18 $z=57; 48; 42;$ $40(2); 36; 33;$ $30; 28; 27;$ $24; 21; 20(2);$ 18
ГОСТ 11737—66	Ключ к электрошкафу Ключи To же Запасные части к электрооборудованию Руководство к станку, части I и II Инструкция по эксплуатации станка с программным управлением	2 4 4 1 комплект 4 2	S=10×12; 17×19; 22×24; 27×30 S=7; 8; 10; 17	ВНИИНП-401 (ГОСТ 11058—64)	Башмак специальный Башмак установочный Масло в бидоне	1 13 20л	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за дополнительную плату							


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец шпинделя




Шпиндельный фланец и люнет


ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА



ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА (продолжение)



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

