


2. Станки сверлильно-расточочной группы

05. Станки радиально-сверлильные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ им. В. И. ЛЕНИНА
СТАНОК КООРДИНАТНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ С ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ СТОЙКОЙ,
ПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Модель 2554Ф2



Предназначен для бескондукторной и безразмечтной обработки отверстий главным образом в корпусных деталях, плитах, фланцах, трубных дос-

ках и других крупногабаритных деталях со значительным количеством обрабатываемых отверстий в условиях мелкосерийного и серийного производства. По программе, записанной на перфоленте или заданной на пульте УЧПУ, на станке можно производить сверление в сплошном материале, расверливание, зенкование, нарезание резьб метчиками, зенкерование, развертывание, растачивание, фрезерование на легких режимах.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77.

Шероховатость поверхностей отверстий после развертывания R_a 2,5 мкм.

Категория качества станка — высшая.

По условиям эксплуатации станок изготавливается исполнением Л или С по ГОСТ 15150—69.

Станок универсальный. В автоматическую линию не встраивается. Комплектуется отдельно стоящим агрегатом автоматической подачи СОЖ в зону обработки. Предусматривается исполнение с регулируемым приводом главного движения.

Разработчик — Одесское специальное конструкторское бюро алмазно-расточных и радиально-сверлильных станков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр обработки в стали 45 по ГОСТ 1050—74, мм:		
сверление	50	
нарезание резьбы	M48	
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м	710	
Наибольшее усилие подачи на шпинделе, Н	20000	
Количество ступеней регулирования частоты вращения шпинделя	25	
Частота вращения шпинделя, об/мин:		
исполнение станка с бесступенчатым регулированием частоты вращения	18—2000	
исполнение станка с регулируемым приводом главного движения	18, 22, 28, 36, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	
Подача (регулирование бесступенчатое), мм/мин	1—2000	
Размеры рабочей поверхности стола-плиты (длина × ширина), мм	1600×1000	
Высота стола-плиты, мм	290	
Ширина паза по ГОСТ 1574—75, мм	22H8	
Расстояние между пазами, мм	160	
Количество пазов, шт	5	
Конус шпинделя по ГОСТ 15945—70	50	
Наибольший ход шпинделя, мм	400	
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола-плиты, мм	200—1600	
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм	400—1400	
Ход программируемый, мм:		
салазок (ось X)	1600	
сверлильной головки (ось Y)	1000	
шпинделя (ось Z)	320	
Скорость быстрого хода, м/мин:		
салазок и сверлильной головки	8	
шпинделя	5	
Наибольшее вертикальное перемещение рука по колонне (установочное), мм	1000	
Скорость вертикального перемещения рука, м/мин	1,7	
Количество ячеек для инструмента в инструментальном стеллаже	18	
Точность позиционирования:		
допускаемое накопление отклонения A, мкм:		
по оси X	50	
по оси Y	40	
по оси Z	64	
допускаемое среднее квадратичное отклонение S, мкм:		
по оси X и Y	6	
по оси Z	10	
Общее поле рассеивания $T = A + 6S$, мкм:		
по оси X	86	
по оси Y	76	
по оси Z	122	
Повторяемость позиционирования, мкм:		
по оси X	43	
по оси Y	38	
по оси Z	61	
Время разгона (торможения) до скорости быстрых перемещений (до останова), с	0,5	
Наибольший диаметр растачивания, мм	150	
Габарит станка без выносного оборудования, мм	4200×3500×3780	
Масса станка, кг:		
без стола-плиты и выносного оборудования	6000	
со столом-плитой и выносным оборудованием	9000	
Электрооборудование		
Питающаяся электросеть:		
род тока	Переменный трехфазный	
частота, Гц	50	
напряжение, В	380	
Электроприводы станка:		
род тока		Переменный постоянный
напряжение, В		380
Напряжение цепи управления, В:		
переменного тока		110
постоянного тока		24
Напряжение цепей питания станций смазки, В		220
Количество электродвигателей на станке		9
Электродвигатели:		
главного движения по ГОСТ 19523—74:		
тип		4A112M4У3
мощность, кВт		5,5
синхронная частота вращения, об/мин		1500
механизма перемещения рука по ГОСТ 19523—74:		
тип		4AX90L4У3
мощность, кВт		2,2
синхронная частота вращения, об/мин		1500
гидронасоса рука по ГОСТ 19523—74:		
тип		4A71B4У3
мощность, кВт		0,75
синхронная частота вращения, об/мин		1500
гидронасоса сверлильной головки по ГОСТ 19523—74:		
тип		4A71B4У3
мощность, кВт		0,75
частота вращения, об/мин		1500
насоса охлаждения по ТУ2-024.4924—77:		
тип		X14-22М
мощность, кВт		0,125
синхронная частота вращения, об/мин		3000
станции смазки по ГОСТ 19523—74:		
тип		4AX71A4У3
мощность, кВт		0,55
синхронная частота вращения, об/мин		1500
перемещений по оси X:		
тип		ПБВ112ЛГУ3
мощность, кВт		2,2
номинальная частота вращения, об/мин		1000
перемещений по оси Y:		
тип		ПБВ110
мощность, кВт		1,1
номинальная частота вращения, об/мин		1000
перемещений по оси Z:		
тип		ПБВ112
мощность, кВт		2,2
номинальная частота вращения, об/мин		1000
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт		15,375
Гидрооборудование и система смазки		
Марка масла		Турбинное Тп-22 по ГОСТ 9972—74
Наибольшее давление, МПа:		
в гидросистеме сверлильной головки		2,5
в гидросистеме рука		4,5
Насосы:		
гидросистемы рука и гидросистемы сверлильной головки по ТУ2.053.10.758—73:		
тип		БГ12-41А
производительность, л/мин		6 (при 1450 об/мин)
давление, Па		5·10 ⁶
смазки колонны ТУ2.053.7Д1.492—76:		
тип		C23-32
производительность (при $P_{ном} = 10^5$ Па и 100 двойных ходов в минуту), л/мин		0,06

системы охлаждения ТУ2.024.4924—77:	
тип	X14-22М
производительность, л/мин . . .	22 (при 2800 об/мин)
Устройство числового программного управления	
Тип	2У32-61
Управление приводами подач	Обеспечивается по программе тремя следящими приводами подач по осям X, Y, Z

Реализация функций электроавтоматики	
станка с УЧПУ	
Система кодирования входной информации	
Программоноситель информации	

Имеется
По ГОСТ
13052—74
Восьмидорожеч-
ная перфолента
ширины 25,4 мм
по ГОСТ
10860—68
0,01

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Станок в сборе.

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка: устройство числового программного управления, стол-плита, стеллаж инструментальный, электрошкаф, шкаф приводов, шкаф трансформаторов, запасные части (при поставке станков на экспорт), инструмент и принадлежности, руководство по эксплуатации станка.

Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за особую плату: инструмент режущий — сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, сверла спиральные с коническим хвостовиком, сверла первовые быстрорежущие с хвостовиком, сверла ступенчатые комбинированные, зенковки конические, зенковки цилиндрические, развертки машинные цельные, метчики машинные; вспомогательный инструмент.


изделия, поставляемые по особому заказу за особую плату: стол наклонный, тиски станочные, стол коробчатый, тумба.

ПРИМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ




УП — ускоренный подвод; УО — ускоренный отвод; УО₁ — ускоренный отвод в исходное положение для смены инструмента; РП — рабочая подача; РП₁ — рабочая подача, синхронизированная с правым вращением шпинделя; РП₂ — рабочая подача, синхронизированная с левым вращением шпинделя; 1 — сверление, рассверливание, зенкование, развертывание и сверление глубоких отверстий; 2 — цекование с выглаживанием; 3 — цекование фрезерованием по контуру (с круговой интерполяцией); 4 — нарезание резьбы метчиками до М48; 5 — растачивание до диаметра 150 мм

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА,
ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

A - A




УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100



2554Φ2