


7. Станки шлифовальной группы

06. Станки резьбошлифовальные

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Модели 5820 и 5821




Модель 5820

Станки предназначены для выполнения основных резьбошлифовальных операций в инструментальных цехах машиностроительных заводов.

На станках можно производить шлифование цилиндрических и конических резьбовых калибров-пробок и калибров-колец, точных винтов и червяков, затылование метчиков, мелкомодульных и резьбовых фрез. Шлифование роликов для накатывания многониточных резьбошлифовальных кругов, круглых резцов-гребенок.

Станки автоматизированы, что делает их пригодными для условий серийного производства.



Модель 5821

Класс точности станков В.

Привод шпинделя станка осуществляется электродвигателем постоянного тока, обеспечивающим широкий диапазон регулирования.

Регулирование чисел оборотов шлифовального круга достигается посредством быстросъемных сменных ступенчатых шкивов.

Правка круга для шлифования резьб треугольного, трапецидального, пилообразного профиля осуществляется автоматическим или ручным правящим устройством.

Автоматическое устройство включается нажатием кнопки. Оно работает тремя алмазами, причем третий алмаз используется для правки трапециевидного профиля.

Ручное правящее устройство работает одним алмазом, поочередно правящим все три стороны шлифовального круга.

Профилюирование широкого (многониточного) круга осуществляется накатным стальным роликом с помощью накатного устройства, приводимого в действие от малого электродвигателя через редуктор, при пониженном числе оборотов.

Подача автоматического правящего устройства производится автоматически или вручную; подача других правящих устройств — только вручную. При правке круга действует компенсирующая подача шлифовальной бабки.

На станках можно производить шлифование архимедовых и конволютных червяков. При шлифовании конволютных червяков правящее устройство наклоняют на угол подъема винтовой линии червяка. Устранение искривлений профиля, неизбежных при шлифовании архимедовых и конволютных червяков с углом подъема винтовой линии более 4°, достигается коррекцией профиля шлифовального круга. Для коррекции шлифовального круга используется специальное приспособление, которое устанавливается на центры станка.

Внутренние резьбы шлифуются с помощью съемного приспособления со шлифовальной гильзой и сменными устройствами для правки и накатывания шлифовального круга. Привод внутришлифовального приспособления осуществляется от электродвигателя шлифовальной бабки.

Внутришлифовальное приспособление предназначается также и для затылования червячных и резьбовых фрез. При шлифовании на центрах малым (внутришлифовальным) кругом применяется специальная задняя бабка, у которой опорный центр вынесен в сторону круга.

При шлифовании изделия с кольцевыми канавками стол, настроенный на шаг, перемещают вручную делительной рукояткой. Шлифование производится одно- и многониточным кругами.

Шлифование на станках может выполняться следующими способами: одно- и многониточным кругами в одну сторону с автоматическим или ручным остановом стола в конце хода; одно- и многониточным кругами в обе стороны с автоматическим или ручным реверсом стола в конце каждого хода.

Станки необходимо полностью изолировать от сотрясений и вибраций, создаваемых работающими станками и машинами, расположенными поблизости.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры

Шлифование наружных резьб

	Модель	5820	5821	
Наибольший размер устанавливаемого изделия, мм:				
диаметр	125	125		
длина	250	350		
Диаметр шлифуемой резьбы, мм:				
однониточным кругом	2—125	2—125		
многониточным кругом	10—65	10—65		
Наибольшая длина шлифуемой резьбы, измеренная от острия переднего центра, мм:				
однониточным кругом	190	265		
многониточным кругом	165	240		
Шаг шлифуемой резьбы однониточным кругом:				
метрической, мм	0,25—12	0,25—12		
дюймовой, число ниток на 1"	28—4,5	28—4,5		
модульной, мм	0,03π— 4π	0,03π— 4π		
Шаг шлифуемой метрической резьбы многониточным кругом, мм	1—4	1—4		
Наибольшая высота профиля шлифуемой резьбы (при $\frac{a}{2} = 20^\circ$), мм	12	12		
Наибольшая конусность шлифуемой резьбы	1:16	1:16		
Величина спада затылка, мм:				
наименьшая	0,025	0,025		
наибольшая	3	3		
Число затылумемых зубьев	3; 4; 6; 9; 3; 4; 6; 9; 10; 12	10; 12		
Число заходов шлифуемой многозаходной резьбы	1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24	1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24		

	Модель	5820	5821
Диаметр шлифовального круга, мм:			
нового	400	400	
изношенного	300	300	
Ширина шлифовального круга, мм:			
однониточного	10	10	
многониточного	25	25	
Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы по среднему диаметру, град		±12	±12
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров, мм:			
наименьшее	150		
наибольшее	272		

Шлифование внутренних резьб

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм	120
Номинальный диаметр шлифуемой резьбы, мм	25—80
Шаг шлифуемой резьбы, мм:	
однониточным кругом	0,5—6
многониточным кругом	1—3
Наибольшая длина шлифуемой резьбы однониточным кругом, мм:	
при наименьшем номинальном диаметре	25
при наибольшем номинальном диаметре	70
Наибольшая длина шлифуемой резьбы многониточным кругом при наибольшем номинальном диаметре, мм	55
Наибольшая конусность шлифуемой резьбы	1:16
Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы по среднему диаметру, град	±4
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров, мм:	
наименьшее	0
наибольшее	102


	Модель	5820	5821	Модель	5820	5821
Диаметр шлифовального круга, мм:				привода шлифовального круга:		
наибольший	63			тип	T-42/4-2	
наименьший	20			мощность, квт	2,6/3,0	
Ширина шлифовального круга, мм:				число оборотов в минуту	1420/2800	
однониточного	6			привода электромагнитного усилителя:		
многониточного	16			тип	ЭМУ	
Общие данные						
Половина угла профиля шлифуемой резьбы, град	3—30			мощность, квт	1,9	
Наибольшая масса детали, устанавливаемая на центры станка, кг	15	20		число оборотов в минуту	2900	
Конусное отверстие:				привода насоса смазки:		
шпинделя станка	Морзе 4			тип	AОЛ-012-4	
пиноли задней бабки	Морзе 3			мощность, квт	0,08	
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки, мм:				число оборотов в минуту	1390	
от механизма поперечной подачи	62			привода насоса смазки шпинделя шлифовального круга:		
от механизма компенсирующей подачи	60			тип	AОЛ-012-4	
Величина перемещения шлифовальной бабки, мм:				мощность, квт	0,08	
за один оборот лимба поперечной подачи	1,0			число оборотов в минуту	1390	
за один оборот лимба микрометрической подачи	0,01			привода насоса охлаждения:		
на одно деление лимба поперечной подачи	0,005			тип	ПА-45	
за один оборот лимба микрометрической подачи	0,0025			мощность, квт	0,15	
Механика станка						
Число оборотов шпинделя станка в минуту:				число оборотов в минуту	2850	
рабочее	0,8—60			привода магнитного сепаратора:		
быстрое	100			тип	СМ-2М	
Число оборотов шлифовального круга при наружном шлифовании в минуту	1325; 1522; 1656; 1901; 2352; 2717			мощность, квт	0,08	
Число оборотов шлифовального круга при внутреннем шлифовании в минуту	9550; 18800			число оборотов в минуту	2760	
Привод, габарит и масса станка						
Питающая электросеть:				привода подачи правильного прибора:		
род тока	Переменный			тип	AОЛ-011-4	
частота тока, гц	трехфазный			мощность, квт	0,05	
напряжение, в	50			число оборотов в минуту	1390	
380				привода правки однониточного круга:		
Электродвигатели:				тип	AОЛ-011-4	
привода шпинделя станка:				мощность, квт	0,05	
типа	МИ-32Т			число оборотов в минуту	1390	
мощность, квт	0,45			привода редуктора накатки многониточного круга:		
число оборотов в минуту	24—1800			тип	AОЛ-12-2	
				мощность, квт	0,27	
				число оборотов в минуту	2800	
				Габарит станка (длина×ширина×высота), мм:		
				модель 5820	1645×1522×1501	
				модель 5821	1810×1522×1501	
				Масса станка с нормальными принадлежностями, кг:		
				модель 5820	2600	
				модель 5821	2640	

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка							
	Внутришлифовальное приспособление с устройством для правки круга, шлифовальной гильзой и соплом охлаждения	1		ГОСТ 1284—68	Ремень приводной клиновой для привода шпинделя станка	2	О-1400
	Шкив сменный	1		ГОСТ 1284—68	Ремень приводной клиновой для привода шлифовального круга	2	A-1320
	Оправка для шлифовального круга диаметром 25 мм с отверстием диаметром 6 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 1284—68	To же	2	A-1800
	Оправка для шлифовального круга диаметром 40 мм с отверстием диаметром 13 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	Ремень цельнотканый льняной с пропиткой для привода внутреннего шлифовального приспособления	1	50×2×700
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	Круг шлифовальный для внутреннего шлифования	1	ПП25×6×6
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	To же	1	ПП40×6×13
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	»	1	ПП63×6×20
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	»	1	ПП40×16×13
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 4785—64	»	1	ПП63×16×20
	Оправка для шлифовального круга диаметром 70 мм с отверстием диаметром 20 мм, ширина круга 6 мм; на шпиндель диаметром 14 мм	1		ГОСТ 2424—67	Круг шлифовальный для наружного шлифования	6	ПП400×10×203
	Приспособление для шлифования центров	1	H=70	ГОСТ 2424—67	To же	3	ПП400×25×203
	Универсальный четырехкулачковый патрон	1	Ø 120	ГОСТ 2424—67	Круг шлифовальный для шлифования переднего центра	2	ПП70×10×20
	Делительный патрон для многозаходных резьб в сборе с делительным диском	1	Z = 24		Инструментальный ящик	1	
	Устройство для накатки многониточного круга	1	Ø 95		Съемник шкивов	1	
	Кожух для внутреннего шлифования	1			Винт	2	
	Приспособление для балансировки шлифовальных кругов	1			Предохранительная втулка	1	
	Шприц для смазки	1			Центр	2	Морзе 3
	Накладка	1			Обратный центр	1	Морзе 3
	Зажимной болт	1			Центр	1	Морзе 4
	Шайба	1			Обратный центр	1	Морзе 4
	Палец сменных зубчатых колес	1	l=114	ГОСТ 607—63	Центр удлиненный	1	Морзе 4
	To же	1	l=54	ГОСТ 2839—62	Съемник шкивов и фланцев	1	
	»	2	l=84		Оправка для балансировки круга	1	
	»	1	l=69		Толчковый ключ	1	
	»	3	l=99		Рукоятка с фиксатором	1	
	Втулка	7		ГОСТ 11737—66	Алмазный карандаш	2	H4
	Сухарь	6			Алмазный карандаш	1	H5
	Шайба	4			Ключ гаечный двухсторонний	6	S = 5,5×7; 8×10; 12×14; 17×19; 22×24; 27×30
	Замок	8			Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	5	S=5; 6; 7; 8; 10;
	Сопло охлаждения для широкого круга	1			Ключ для внутреннего шестигранника укороченный	1	
	Сопло охлаждения для узкого круга	1			Ключ для гаек с торцевыми отверстиями	1	5×3
GOST 1476—64	Фланцы для крепления шлифовального круга	2	400×10×203		Ключ к замкам электрощитов	1	
GOST 1476—64	To же	1	400×25×203		Ключ торцовый шестигранный	1	S = 19
	Сменные шкивы	1			Ключ для установочных сверленых гаек	2	68—72; 55—62
	Шкивы для внутреннего шлифования	1			Ключ торцовий с наружным квадратом изогнутый	1	
	Линейка для конусного шлифования	1					

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
ГУ2-035-97-69	Отвертка с накладными щечками	4	A150×0,5; B175×0,7; A200×1,0; A250×1,4		Ремень цельнотканый льняной с пропиткой для привода внутришлифовальной гильзы	1	50×2×700
	Люст	1		ГОСТ 8318-57	Рукав резино-тканевый напорный	3	$l=470; 1100;$ 700
	Поводковая планшайба и поводок	1	$v = 100 \text{ м/с}$		Рукав с муфтой	5	12×800 (2); 12×1300; 12×2750; 16×1250
	Бак охлаждения с электронасосом и фильтром	1	$Q=45 \text{ л/мин}$		Рукав оплеточный конструкции с нитяными хлопчатобумажными оплетками	1	$l=700$
	Сменная шестерня	4	$m = 1$				
	Сменные шестерни для настройки шага резьбы и затылования	35	$m = 1$				
	Кулак для затылования	1					
	Подставка для выверки станка	1					
	Магнитный сепаратор	1	25 л/мин				
	Техническая документация						
	Руководство по эксплуатации	1			Обратный центр	1	
	Комплект описаний и инструкций к электроаппаратам	1			Универсальное правящее устройство	1	
	Запасные детали				Специальная задняя бабка	1	
ГОСТ 1284-68	Сопло	1			Устройство для накатки малого круга	1	
	Ремень приводной клиновой для привода шпинделья станка	2	O-1400		Головка правящего устройства	1	
ГОСТ 1284-68	Ремень приводной клиновой для привода шлифовального круга	2	A-1320		Устройство для коррекции профиля	1	
ГОСТ 1284-68	То же	2	A-1800		Обратный центр	1	
					Профильтральный микроскоп	1	
					Упаковочный ящик для оптики	1	
					Оправка для круга	2	$\varnothing 40; 70$


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ПЛАН ФУНДАМЕНТА



I — слой шлака или торфяного порошка; II — башмаки или клинья на пластинах; III — подошва станины; IV — восемь фундаментных болтов М12; V — деревянный стакан; VI — два отверстия диаметром 80 мм.

Примечание. Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта.

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Примечание. Электрошкаф установить на расстоянии не более 2 м от места присоединения электрошкафа к станку.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

