


5. Станки фрезерной группы

01. Станки вертикально-фрезерные

ЛЬВОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ  
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель ЛФ350Ф3



Станок предназначен для фрезерования по программе разнообразных деталей сложной формы торцовыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами.

При работе с ручной сменой инструмента на станке кроме фрезерования можно производить сверление, зенкерование, растачивание и развертывание отверстий.

Компоновка станка характеризуется вертикальным расположением шпинделья и горизонтальным -- рабочего стола. Формообразующие движения: вертикальное перемещение шпиндельной бабки по

направляющим стойки, продольное перемещение стола по направляющим салазок, поперечное перемещение салазок по направляющим основания. Обработка может вестись по трем координатам одновременно.

Применение для всех приводов подач гидравлической следящей системы с гидроцилиндрами обеспечивает полное отсутствие зазоров в цепи подач, а также высокую надежность, долговечность и длительное сохранение точности.

В качестве системы программного управления использована шагово-импульсная система с шаговыми двигателями.

Программа обработки считывается с перфорированной ленты и поступает на шаговые двигатели в виде импульсов, равных 0,01 мм перемещения исполнительного органа.

По программе могут быть отработаны технологические команды: включение и отключение шпинделя, зажим и отжим шпиндельной бабки, включение и выключение охлаждения.

На станке имеется готовая электропроводка со штекерными разъемами для выносного оборудования.

Шероховатость обработанной поверхности при фрезеровании  $R_z$  20 мкм.

Класс точности станка -- II по ГОСТ 8-77.

Средний уровень звука LA не должен превышать 80 дБА. Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 96 дБА.

Выпуск -- по спецзаказам.

Проектная организация -- Львовский завод фрезерных станков.


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола, мм:		насоса охлаждения:	
ширина . . . . .	320	тип . . . . .	X14-22М
длина . . . . .	800	мощность, кВт . . . . .	0,12
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм . . . . .	100—450	частота вращения, об/мин . . . . .	2800
Вылет шпинделя, мм . . . . .	340	производительность, л/мин . . . . .	22
Наибольшее перемещение стола, мм:		смазки:	
продольное . . . . .	630	тип . . . . .	РД-09А
наперечное . . . . .	320	мощность, кВт . . . . .	0,009
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг . . . . .	200	частота вращения, об/мин . . . . .	76
Наибольшее вертикальное перемещение бабки, мм . . . . .	350	редукция . . . . .	1/15,62
Количество скоростей шпинделя . . . . .	18		
Частота вращения шпинделя, об/мин . . . . .	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600		
Рабочая подача (бесступенчатое регулирование), мм/мин:			
вертикальная . . . . .	5—1500		
по контуру . . . . .	5—1500		
Ускоренная подача раздельно по каждой из координат, мм/мин . . . . .	5000		
Наибольшее усилие подачи, кгс . . . . .	800		
<b>Привод, габарит и масса станка</b>			
Питающая электросеть:			
род тока . . . . .	Переменный трехфазный		
частота, Гц . . . . .	50		
напряжение, В . . . . .	380		
Тип автомата на вводе . . . . .	A3124		
Номинальный ток расцепителей автомата, А	25		
Электродвигатели:			
главного движения:			
тип . . . . .	4A112MB6		
мощность, кВт . . . . .	4,0		
частота вращения, об/мин . . . . .	950		
насосной установки:			
тип . . . . .	4A100S4Y		
мощность, кВт . . . . .	3,0		
частота вращения, об/мин . . . . .	1435		
<b>Гидравлика</b>			
Тип насосной установки . . . . .			12/18 Г48-32
Двухпоточный насос:			
тип . . . . .			12Г12-22
производительность, л/мин . . . . .			18/25 (при $n=1500$ об/мин)
емкость бака, дм <sup>3</sup> . . . . .			63
рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .			40
давление слива, кгс/см <sup>2</sup> . . . . .			2—3
<b>Система числового программного управления Н33-1М</b>			
Тип . . . . .			Контурная, шагово-импульсная
<b>Цифровая</b>			
Вид индикации . . . . .			
Число управляемых координат:			
при линейной интерполяции . . . . .			3
при круговой интерполяции . . . . .			2
Вид интерполяции . . . . .			Линейно-круговая
Программомонитор . . . . .			Перфолента
			восьмидорожечная шириной 25,4 мм
			ISO-7 bit
Кодирование . . . . .			
Габарит, мм:			
			станка без выносного оборудования . . . . .
			1620×1890×2185
			станка с выносным оборудованием . . . . .
			3050×2150×2185
			гидростанции . . . . .
			700×430×945
			электрошкафа . . . . .
			900×400×1650
			устройства ЧПУ . . . . .
Масса станка, кг:			1200×450×1650
			без выносного оборудования . . . . .
			3000
			с выносным оборудованием . . . . .
			3700


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ЛФ350Ф3	Станок в сборе	1			<b>Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату</b>		
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
Электрошкаф	1			Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком	30	$\varnothing 25(10); 32(10); 40(10)$	
Гидростанция	1			Фреза торцовая насадная с пятигранными пластинами твердого сплава	2	$\varnothing 100(1); 125(1)$	
Пульт программного управления	1			Фреза торцовая насадная со вставными пожами, оснащенными твердосплавными пластинами	2	$\varnothing 100; 125$	
Запасные части для эксплуатации станка	1 компл.			Втулка переходная	6		
Слесарный инструмент для обслуживания станка	1 компл.			Втулка переходная	2		
Центрискатель	1			Оправка для фрез торцовых насадных	2	$\varnothing 32; 40$	
Руководство по эксплуатации станка	1			Патрон цанговый с комплектом цанг	4		
Инструкции по эксплуатации системы ЧПУ Н33-1М	1			Опора регулируемая	8		
Инструкция по монтажу и эксплуатации насосной установки	1			Прихват	4		
				Гайка	4		
				Сухарь	4		
				Шайба	4		
				Шпилька	4	$M12 \times 150$	


### УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



### ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН Масштаб 1:100

