


МОСКОВСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

## ПОЛУАВТОМАТ ТОКАРНЫЙ МНОГОРЕЗЦОВЫЙ

Модель МК8507



Предназначен для обточки коренных или шатунных шеек, расположенных в одной плоскости, коленчатых валов. Применяется в отраслях промышленности, занятых массовым и крупносерийным производством двигателей внутреннего сгорания.

Класс точности полуавтомата Н по ГОСТ 8—82Е.

Полуавтомат может работать в составе автоматической линии.

На верхней базовой поверхности станины с Т-образными пазами расположены две шиницель-

ные бабки и траверса с расположенным на неё суппортом. На левом торце станины расположен редуктор главного движения.

Пульт управления находится на передней поверхности станины.

В середине станины имеется проем для удаления стружки. Внутренний объем станины при необходимости может служить резервуаром для смазочно-охлаждающей жидкости.

Разработчик — Московское станкостроительное производственное объединение «Красный пролетарий».

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Высота оси шпинделя над полом, мм	1150	вентилятора станции смазки:		
Размеры обрабатываемого вала, мм:		мощность, кВт		0,12
длина	700...1250	частота вращения, об/мин		2760
наибольший радиус противовесов	200	насоса гидростанции:		
Регулируемая частота вращения шпинделя, об/мин	40...250	мощность, кВт		4
Рабочая подача, мм/мин	2,5...150	частота вращения, об/мин		950
Габарит полуавтомата, мм, не более	4507×2770×2185	вентилятора гидростанции:		
Масса полуавтомата, кг	15000	мощность, кВт		0,12
<b>Электрооборудование</b>				
Питающая электросеть:		частота вращения, об/мин		2760
род тока	Переменный трехфазный	насоса охлаждения:		
частота, Гц	50	мощность, кВт		0,6
напряжение, В	380	частота вращения, об/мин		2800
Напряжение сети местного освещения, В	24	Суммарная потребляемая мощность, кВт, не более		35,6
Количество электродвигателей на полуавтомате	6	<b>Гидрооборудование</b>		
Электродвигатели:		Вместимость гидробака, л		160
главного движения:		Производительность насосной установки, л/мин		18/25
номинальная мощность, кВт	20/28	Мощность электродвигателя насосной установки, кВт		4
номинальная частота вращения, об/мин	735/1470	Ремонтная сложность:		
насоса станции смазки:		механической части, $R_m$		32
мощность, кВт	0,75	электрической части, $R_e$		21
частота вращения, об/мин	915			

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Приме-чение	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Приме-чение	
MK8507	Полуавтомат в сборе	1		<b>Изделия и документация, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату</b>				
<b>Изделия и документация, входящие в состав и стоимость полуавтомата</b>								
	<b>Принадлежности</b>			По номеру заказа	Колеса зубчатые	2 пары	Согласно заказу на наладку полуавтомата	
	Инструмент монтажный	1			Патроны для зажима изделия	2		
	Комплект запасных частей	1		То же	Комплект резцодержателей	1		
	Документация			»	Комплект режущего инструмента	1		
	Руководство по эксплуатации полуавтомата	1		По специ-фикации изделия	Полный комплект сборочных чертежей	1	Один компл.	
	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1			Комплект чертежей наладки	1	компл. в один адрес	
	Руководство к гидростанции	1						

### Условия транспортирования и хранения

Условия транспортирования в части воздействия:

климатических факторов Ж1 по ГОСТ 15150--69:

температура воздуха: +50...-50° С;

относительная влажность воздуха: 80% при 20° С (среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный период);

продолжительность воздействия: 6 мес.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — Ж по ГОСТ 23170—78.

Температура в помещении, где устанавливается станок, должна быть в пределах 5—45° С, относительная влажность не более 85%. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. Возможно присутствие в окружающем воздухе чугунной, алюминиевой пыли.

Допустимый уровень вибрации: частота 150...250 Гц, амплитуда до 15 мкм.

Полуавтомат не должен подвергаться воздействию местного нагрева и сильных температурных перепадов. Вблизи полуавтомата не должно быть шлифовальных станков, работающих без охлаждения, крупного обдирочного и кузнечно-прессового оборудования.

**УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**

