

ИВАНОВСКОЕ СПО им. 50-ЛЕТИЯ СССР

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ПАТРОННЫЙ ПОЛУАВТОМАТ**
Модель ИРТ180ПМФ4



Предназначен для комплексной патронной обработки особо сложных деталей из черных и цветных металлов и выполняет операции точения, фрезерования плоскостей, поверхностей и пазов сложной конфигурации, сверления отверстий по наружной цилиндрической и торцовой поверхностям детали, нарезания резьб резцами и метчиками.

Полуавтомат имеет общую прямоугольную станину, на которой жестко закреплена шпиндельная

бабка. По накладным стальным закаленным направляющим параллельно оси шпинделя продольно перемещаются каретка, на которой расположен поперечно-подвижной ползун со встроенной револьверной головкой и приводом на сверлильно-фрезерные инструментальные блоки.

Разработчик — Ивановское СПО им. 50-летия СССР.

Количество электродвигателей на станке
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, одновременно работающих

17

43,59 (34,89...46,99)

37,65 (28,95...38,2)

Гидрооборудование

Смазка направляющих и передач винт — гайка качения Принудительная дозированная
Марка масла Турбинное 22П

Насосная установка:

вместимость резервуара, дм³
наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см²)
производительность, л/мин

7

2 (20)

0,1

Последовательно типа С дозирующими поршнями

Питатель дозированной смазки

Система смазки шпиндельной бабки

Марка масла

Насосная установка:

производительность насоса смазки, дм³/с (л/мин)
максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²)

Предупредительная циркуляционная

Турбинное 22П

(20×0,25)

2 (20)

Система подачи СОЖНаибольшее рабочее давление в системе, МПа (кгс/см²)

0,25 (2,5)

вместимость баков, дм³, отстойного
основного

50

150

Принудительная центробежная

45

100

Очистка СОЖ

Производительность насоса центробежной очистки, л/мин

Производительность насоса подачи СОЖ, (л/мин)

Пневмооборудование

Воздух, подаваемый к станку:

давление, МПа

степень очистки по ГОСТ

17433—80

наибольший расход, м³/с0,5 +20%
—10%Не ниже 10 класса загрязненности
0,02**Устройство числового программного управления**

Количество:		
управляемых осей	3	
одновременно управляемых осей	2	
Система кодирования	180, Е1А	
Тип интерполяции	Линейная круговая	
Точность ввода/вывода, мм; град	0,001	
Скорость подачи, мм/мин	0,5...5000	
Ускоренный ход, м/мин	16	
Возможность программировать подачу в мм/об, G95	Имеется	
Коррекция подачи, %	0...120	
Количество программ в памяти	256	
Память программ	64К	
Возможность сохранения программы при отключенном питании, суток	30	
Блоковые задания программ, уровней	9	
Коррекция инструмента	Имеется	
Компенсация люфта	Имеется	
Контроль срока службы инструмента	Имеется	
Диагностика	Имеется	
Индикация ошибок	256	
Количество управляемых шпинделей	2	
Ориентация шпинделя и резьбонарезания	Имеется	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
ИРТ180ПМФ4	Полуавтомат в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата			
Запасные части			
T180ПМФ4.201.403	Комплект запасных частей электрооборудования согласно руководству по эксплуатации. Ведомость запасных частей электрооборудования Плоский зубчатый ремень: 32 T10/880 100 T10/1080 Пружина	3 1 1	

Перечень резиновых уплотнительных изделий

ГОСТ 8752—79	Манжета	2
ГОСТ 9833—73	Кольца: 060-070-58-2-2 040-046-36-2-2 024-030-36-2-2 035-041-36-2-2 060-070-58-2-2 070-080-58-2-2 110-120-58-2-2	6 4 2 2 2 6 2
ГОСТ 6678—72	Манжета 2-025-2	8
ГОСТ 8752—79	Манжета 1.1-85×110-1	2
ГОСТ 6678—72	Манжета 2-025-2	1

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
<i>Документация</i>			
	Руководство по эксплуатации станка Руководство по эксплуатации электрооборудования	1 1	
Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату			
<i>Инструмент и принадлежности</i>			
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	7	$S=6; 8(2); 10(2); 12; 17$
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный двухсторонний	7	$S=7\times 8; 17\times 22; 10\times 13; 12\times 14; 17\times 19; 24\times 27; 30\times 32$
ГОСТ 16984—79	Ключ для круглых гаек шлицевых	5	$\varnothing 26...28;$ $\varnothing 30...34;$ $\varnothing 38...42;$ $\varnothing 75...85;$ $\varnothing 150...160$
ГОСТ 17199—71 ОСТ2 Р79-1—78 Т180ПМФ4.801.001	Отвертка	6	
T180ПМФ4.811.001 ОСТ2 И20-1—80	Опора клиновая 110 Патрон клинопрессочный трехкулачковый Комплект кулачков Сверла* спиральные с цилиндрическим хвостовиком: 035-2300-1201 -1205 -1213 -1224 -1234 -1241 -1244 -1257 -1263 -1273 -1283	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\varnothing 3,0$ $\varnothing 3,3$ $\varnothing 4,0$ $\varnothing 5,0$ $\varnothing 6,0$ $\varnothing 6,7$ $\varnothing 7,0$ $\varnothing 8,4$ $\varnothing 9,0$ $\varnothing 10,0$ $\varnothing 11,0$
ОСТ2 И20-2—80	Сверла* спиральные с коническим хвостовиком: 035-2301-1025 -1032 -1047 -1051 -1060	1 1 1 1 1	$\varnothing 12$ $\varnothing 13,8$ $\varnothing 17,25$ $\varnothing 18,0$ $\varnothing 20,0$
ГОСТ 886—77	Сверла* спиральные с цилиндрическим хвостовиком: 2300-6979 -6983 -6998 -7005 -7016 -0074 -0079	1 1 1 1 1 1 1	$\varnothing 6,7$ $\varnothing 7,0$ $\varnothing 8,4$ $\varnothing 9,0$ $\varnothing 10,0$ $\varnothing 11,0$ $\varnothing 12,0$
ГОСТ 2092—77	Сверла* спиральные с коническим хвостовиком: 2301-0409 -0505 -0428 -0431 -0439	1 1 1 1 1	$\varnothing 12$ $\varnothing 13,8$ $\varnothing 17,25$ $\varnothing 18,0$ $\varnothing 20$
ГОСТ 16463—80	Фрезы* шпоночные твердосплавные: 2234-0203 -0204 -0205 -0206 -0207 -0208	1 1 1 1 1 1	$\varnothing 4$ $\varnothing 5$ $\varnothing 6$ $\varnothing 8$ $\varnothing 10$ $\varnothing 12$
ОСТ2 И22-1—80	Зенкеры* цельные: 035-2820-0501 -0505 -0011 -0015	1 1 1 1	$\varnothing 10$ $\varnothing 12$ $\varnothing 16$ $\varnothing 20$
ТУ2-035-598—77	Зенкеры* насадные цельные: $\varnothing 32$ $\varnothing 36$	1 1	

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
ГОСТ 1672—80	Развертки* машинные цельные: 2363-0060 -0064 -0072 -3389 -0193 -0197 -0378	1 1 1 1 1 1 1	Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
ГОСТ 3266—81	Метчики* машинные: 2121-2403 -2427 -2459 -2485	1 1 1 1	M3 M4 M5 M6
ОСТ2 И52.1—74	Метчики* машинные: 036-2620-0501 -0510 -0522 -0546	1 1 1 1	M8 M10 M12 M16
ГОСТ 18372—73	Фрезы* концевые цельные твердосплавные: 2220-0199Т -0223Т -0247Т	1 1 1	Ø 6 Ø 8 Ø 10
ГОСТ 20537—75	Фрезы* концевые твердосплавные с коническим хвостовиком: 2223-0501 -0502 -0503	1 1 1	12,5 16 20
ГОСТ 9304—69	Фрезы* торцовые насадные: 2210-0061 -0063	1 1	Ø 40 Ø 50
ГОСТ 18879—73	Резцы* проходные упорные, тип 2, φ=90°: 2103-0021 ТК 2103-0022 ТК 2103-0071 ВК 2103-0072 ВК	5 5 5 5	20×16 20×16 20×16 20×16
ГОСТ 18884—73	Резцы* токарные отрезные: 2130-0005 ТК 2130-0005 ВК	3 3	20×12 20×12
ГОСТ 9795—73	Резцы* расточные державные: 2142-0168 ТК 2142-0168 ВК	4 4	
ГОСТ 18883—73	Резцы* токарные расточные для глухих отверстий: 2141-0006 ТК 2141-0006 ВК	3 3	20×20 20×20
ГОСТ 18885—78	Резцы* токарные резьбовые: 2660-0003 ТК 2660-0003 ВК	2 2	20×12 20×12
T180ПМФ4.833.001 T180ПМФ4.834.001	Головка (без цанг)	1	
T180ПМФ4.835.001 T180ПМФ4.836.001	Головка резьбонарезная (без предохранительных головок)	1	
T180ПМФ4.838.001 T180ПМФ4.832.409-16	Головка КМ2	1	
409-20 409-24 409-26 409-32 409-36 409-40 409-46 409-50 409-52 409-58 409-72 409-76 409-84	Головка резьбонарезная (без предохранительных головок) Резцедержатель Цанга	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
6162-7018-1 6162-7018-1-02 6162-7018-1-04 6162-7018-1-06 6100-7019/1 T180ПМФ4.840.001 841.001	Головка угловая (без цанг) Головка предохранительная То же » » Бтулка переходная Резцедержатель	1 2 2 2 2 1 2	Ø 5,0 Ø 6,0 Ø 6,7 Ø 7,0 Ø 8,4 Ø 9,0 Ø 10,0 Ø 11,0 Ø 12,0 Ø 12,5 Ø 13,9 Ø 17,25 Ø 18,0 Ø 20,0 M6 M8 M10 M12 KM1/KM2

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
T180ПМФ4.846.001	Державка переходная	2	$d=28$
T180ПМФ4.847.001	»	2	$d=36$
T180ПМФ4.848.001	Державка переходная	3	$d=28$
T180ПМФ4.849.001	»	3	$d=36$
T180ПМФ4.851.001-04	Оправка для сверлильного патрона	2	B16
T180ПМФ4.852.001	Оправка для зенкеров и разверток	1	$\varnothing 13$
T180МПФ4.852.001-02	То же	1	$\varnothing 16$
6039-7005/1-04	Оправка для сверлильного патрона	1	B16
6105-7026/1	Втулка переходная	3	$\varnothing 20/KM1$
6105-7027/1	»	2	$\varnothing 28/KM1$
6105-7028/1-02	»	2	$\varnothing 36/KM2$
6105-7028/1-04	»	2	$\varnothing 36/KM3$
6105-7029/1	»	3	$\varnothing 20/KM2$
0151-7031	Патрон цанговый (без цанг)	1	
6220-7074	Оправка для торцовых фрез	1	$d=16$
6220-7074-02	То же	1	$d=22$
6232-7013	Оправка для насадного инструмента	1	
6232-7014	То же	1	
6310-7137	Головка расточная	1	
6310-7016	»	2	
6314-7039	»	1	
6314-7040	»	1	
6314-7041	»	1	
6162-7018	Патрон резьбонарезной	1	
ГОСТ 8522-67	Патрон* сверлильный кулачковый	3	
T180ПМФ4.409.	10-B16		
001**	Установка блока измерения деталей	1	
T180ПМФ4.206.			
001**	Установка блока измерения	1	
7811-7024	инструмента		
7811-7029	Ключ монтажный	1	
7811-7040	Ключ	1	
7811-7046	»	1	
7811-7047	»	1	
7811-7052	»	1	
7811-7055	»	1	
7811-7057	»	1	
7811-7062	»	1	
7811-7063	»	1	
7811-7064	»	1	
T180ПМФ4.845.001	»	1	
ГОСТ 15984-79	Ключ для круглых шлицевых гаек	1	
ГОСТ 11737-74	Ключ торцовый для деталей с шести-гранным углублением «под ключ» (СТП 7812.4-77):		
	7812-03-73	1	$S=4$
	7812-03-74	1	$S=5$
	7812-03-77	1	$S=8$
	Ключ 7812-0105		
	СТП 7812-8-73	1	

Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату

Принадлежности

T180ПМФ4.837.001	Головка одношпиндельная (без цанг)	2	
T180ПМФ4.850.001	Патрон цанговый (без цанг)	2	
T180ПМФ4.851.001	Оправка для сверлильного патрона	1	
T180ПМФ4.851.001-02	То же	1	B10
T180ПМФ4.851.001-06	»	1	B12
T180ПМФ4.852.001-04	Оправка для зенкеров и разверток	1	$\varnothing 19$
T180ПМФ4.852.001-06	То же	1	$\varnothing 22$
T180ПМФ4.852.001-08	»	1	$\varnothing 27$
T180ПМФ4.852.001-10	»	1	$\varnothing 32$
T180ПМФ4.853.001	Державка переходная	1	$\varnothing 40$
6250-7116/32-10	Цанга	2	$\varnothing 3,6$
6250-7116/31-16	То же	2	$\varnothing 4,2$
6250-7116/31-22	»	2	$\varnothing 5$
6250-7116/31-32	»	2	$\varnothing 6,7$
6250-7116/31-34	»	2	$\varnothing 7,0$
6250-7116/31-40	»	2	$\varnothing 8,4$
6105-7027/1-02	Втулка переходная	2	$\varnothing 28/KM2$
6105-7027/1-04	То же	2	$\varnothing 28/KM3$
6105-7028/1	»	2	$\varnothing 36/KM1$
6220-7075	Оправка для дисковых фрез	5	$d=16$
6220-7075-02	То же	1	$d=22$
6220-7075-04	»	1	$d=27$

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
6310-7138	Головка расточная	2	$d = 36$
6310-7139	То же	2	$d = 36$
6314-7017	»	2	
6314-7018	»	2	
6314-7019	»	2	
6314-7035	»	2	
6314-7036	»	2	
6314-7034	»	2	
6117-7010/1-06	Втулка	2	$\varnothing 3$
6117-7010/1-08	То же	2	$\varnothing 3,3$
6117-7010/1-10	»	2	$\varnothing 4,0$
6162-7018-1-08	Головка предохранительная	1	M14
6162-7018-1-10	То же	1	M16
6162-7019-1	»	1	M 2,5
6162-7019-1-02	»	1	M3
6162-7010-1-04	»	1	M4
6162-7019-1-06	»	1	M5
6162-7019-1-08	»	1	M6
T180ПМФ4.875.001	Барабан шлифовальный	1	
6162-7019	Патрон резьбонарезной	1	
T180ПМФ4.121.001	Кронштейн манипулятора	1	
127.001	Транспортер уборки стружки скребкового типа (Болгария)	1	
201.001	Механизм зажима патрона	1	


* Поставляется при условии централизованного изготовления.

** Поставляются при условии обеспечения валютой.


Рекомендации по технике безопасности

Для обеспечения безопасности труда полуавтомат должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009—80.

ОБЩИЙ ВИД




ОБЩИЙ ВИД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




1 — основание; 2 — шпиндельная бабка; 3 — продольно-подвижный суппорт; 4 — поперечно-подвижный суппорт; 5 — устройство автоматической смены инструмента; 6 — комплект инструментальной оснасти и приспособлений; 7 — электродвигатель главного движения; 8 — коробка скоростей; 9 — ремень зубчатый; 10 — редуктор; 11 — электродвигатель приводного вала; 12 — электродвигатель привода револьверной головки; 13 — цилиндры смены инструментальных барабанов; 14 — поворотная платформа на копителя

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ БАРАБАНОВ




ШПИНДЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО


Конец шпинделя 1-БМ ГОСТ 12595-82



ФУНДАМЕНТ




ФУНДАМЕНТ, УСИЛЕННЫЙ СВЯМИ



1 — фундамент; 2 — сваи; 3 — плотный грунт; 4 — слабый грунт; 5 — воздушный зазор; Н — глубина фундамента

СХЕМА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ



Масса неподвижных частей:
станины $Q_{n1}=1100$ кг;
бака СОЖ $Q_{n2}=800$ кг;
шпиндельной бабки $Q_{n3}=1012$ кг;
накопителя инструментальных барабанов $Q_{n4}=1000$ кг.

Масса подвижных частей:
продольно-подвижного суппорта $Q_{n1}=200$ кг;
поперечно-подвижного суппорта $Q_{n2}=607$ кг;
инструментального барабана $Q_{n3}=200$ кг

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

